

Endereço: **AVENIDA BARTOLOMEU MITRE 570**

Período: **1950**

CATEGORIA ARQUITETÔNICA

Tendência Neo-colonial Edifício/casa Art Déco

Proto-moderno Moderno

IMPLANTAÇÃO NO LOTE URBANO

Limite Frontal do lote Afastamento Frontal

Afastamento Lateral Centro do lote

Nº de PAVIMENTOS: 03

GRAU DE CARACTERIZAÇÃO: descarc. recuperável

GRAU DE CONSERVAÇÃO: regular

Fotógrafo: Zeca Linhares

Data : 09/2004

Fotografia:



DESCRIÇÃO

A edificação residencial de três pavimentos está implantada no centro do terreno.

Sua fachada é emassada e pintada.

Apresenta muro em alvenaria e grade metálica. O acesso se faz pela lateral esquerda, através de porta protegida por telhado em telhas do tipo capa-canal.

O térreo apresenta vãos de janela guarnecidos de esquadria de madeira e vidro e grades metálicas de proteção.

O segundo e terceiro pavimentos avançam em relação ao plano da fachada do térreo. Apresentam varanda fechada por esquadria de madeira pintada e vidro, com vãos de janela e porta guarnecidos de esquadria em madeira e vidro, com venezianas.

O terceiro pavimento apresenta beiral em estuque por sob a projeção do telhado de telhas do tipo francesa.

Sua fachada de linhas diretas e simples está muito próxima do racionalismo modernista, que se vinha disseminando e fortalecendo no Rio de Janeiro, em paralelo ao movimento *art-déco*, podendo ser classificada como pré-moderna, pioneira da verdadeira arquitetura moderna.

ELEMENTOS MARCANES DA ARQUITETURA

ELEMENTOS PAISAGÍSTICOS

Muro Marcenaria Serralharia Jardim

EMBASAMENTO

Rusticagem Pilotis Serralharia Portaria Óculo

CORPO

Argamassa Textura Pastilha Azulejaria

Esquadrias Varandas Brises Cobogós

Persianas Copacabana Frisos Sulcos Painel

COROAMENTO

Frisos Sulcos Beirais Óculo Ornatos

Platibanda Telhados Terraços

NOTAS: Na Divisão do arquivo Técnico da Secretaria Municipal de Urbanismo, local onde estão arquivados todos os processos de construção, modificação ou transformação de uso de edificações, da cidade do Rio de Janeiro, foi encontrado o processo de construção da edificação, de número 234820/1948.