

Área de Proteção do Ambiente Cultural do Leblon

PATRIMÔNIO CULTURAL 🚃

Secretaria Extraordinária do Patrimônio Cultural Coordenadoria de Proteção e Conservação

CADASTRO ARQUITETÔNICO

Endereço: AVENIDA GENERAL SAN MARTIN, 986	Período: 1940/50
CATEGORIA ARQUITETÔNICA Tendência Neo-colonial	
GRAU DE CARACTERIZAÇÃO: descarac. recuperável GRAU DE CONSERVAÇÃO: bom	-
Fotógrafo: Zeca Linhares Data : 2004	
A edificação residencial de quatro pavimentos está implantada nos limites laterais do terreno, com afastamento frontal. O acesso é marcado por escadaria em pedra e apresenta vão guarnecido de esquadria metálica e vidro, ladeada por seteriras guarnecidas de esquadria metálica e vidro. O primeiro pavimento apresenta fachada emassada e pintada com embasamento em pedra aparelhada. Os vãos de janela são guarnecidos de esquadria metálica e vidro. As fachadas dos pavimentos superiores, emassadas e pintadas, configuram volume de projeção trapezoidal que avança em relação ao primeiro pavimento. Os vãos de janela, dispostos simetricamente em relação ao eixo vertical, não apresentam unidade em relação às esquadrias, que sofreram alterações sem respeitar as originais. Apenas os da extremidade esquerda do terceiro e quarto pavimentos apresentam persianas do tipo Copacabana. O quarto pavimento apresenta cimalha por sob projeção do telhado com telhas do tipo fibrocimento que não correspondem às originais. Os elementos compositivos e decorativos apresentados na edificação, estão muito próximos do racionalismo modernista, que se vinha disseminando e fortalecendo no Rio de Janeiro, em paralelo ao movimento art-déco, podendo ser classificada como protomoderna, pioneira da verdadeira arquitetura moderna.	
ELEMENTOS MARCANTES DA ARQUITETURA	
ELEMENTOS PAISAGÍSTICOS Muro Marcenaria Serralharia Jardim Rusticagem Pilotis Serralharia Port	taria Óculo
Esquadrias Varandas Brises Cobogós	o Ornatos ntão
NOTAS:	

Preenchido por: Juliano Tomich Atualizado em: março 2007