

Endereço: RUA CUPERTINO DURÃO, 143

Período: 1950

CATEGORIA ARQUITETÔNICA

Tendência Neocolonial Edifício/casa Art Déco Protomoderno Moderno

IMPLANTAÇÃO NO LOTE URBANO

Limite Frontal do lote Afastamento Frontal Afastamento Lateral Centro do lote

Nº de PAVIMENTOS: 03

GRAU DE CONSERVAÇÃO: Bom

GRAU DE CARACTERIZAÇÃO: Desc. Recuperável.

Fotógrafo: Zeca Linhares

Data : 2004

Fotografia:



DESCRIÇÃO

Edifício de caráter protomodernista, com três pavimentos, implantado em centro de terreno, com pequeno corpo ocupando as laterais do terreno aos fundos. À sua frente, encontramos um muro revestido por pedras irregulares, canjicado, com hera sobrepondo-se. Um pequeno jardim confere ar bucólico ao espaço. A entrada se faz pela fachada lateral esquerda. Sua fachada principal subdivide-se em dois tramos: à direita um volume fechado contendo janelas com persianas Copacabana.; à esquerda, um volume com varandas sacadas cujo acesso se faz através de uma porta de três folhas em madeira com veneziana. No último pavimento, a varanda é protegida por uma pestana que se projeta sobre o plano de fachada. As fachadas laterais são fenestradas por janelas iguais às do tramo direito da fachada principal. A edificação apresenta um corpo, aos fundos, que ocupa os limites laterais do terreno, criando, assim, uma planta em "T" para toda a edificação. As fachadas são revestidas por argamassa lisa. O coroamento se faz por uma platibanda reta adornada por friso.

ELEMENTOS MARCANES DA ARQUITETURA

ELEMENTOS PAISAGÍSTICOS

Muro Marcenaria Serralharia Jardim

EMBASAMENTO

Rusticagem Pilotis Serralharia Portaria Óculo

CORPO

Argamassa Textura Pastilha Azulejaria Painel Esquadrias Varandas Brises Cobogós Persianas Copacabana Frisos Sulcos

COROAMENTO

Frisos Sulcos Beirais Óculo Ornatos Platibanda Frontão Telhados Terraços

NOTAS: