

Endereço: RUA CUPERTINO DURÃO, 132

Período: 1950

CATEGORIA ARQUITETÔNICA

Tendência Neocolonial/ Edifício/casa Art Déco
Eclética

Protomoderno Moderno

IMPLANTAÇÃO NO LOTE URBANO

Limite Frontal do lote Afastamento Frontal

Afastamento Lateral Centro do lote

Nº de PAVIMENTOS: 04 + GARAGEM SEMI-ENTERRADA

GRAU DE CONSERVAÇÃO: Bom

GRAU DE CARACTERIZAÇÃO: Desc. Recuperável.

Fotógrafo: Zeca Linhares

Data : 2004

Fotografia:



DESCRIÇÃO

Edifício/casa implantado em centro de terreno, com quatro pavimentos sobre uma garagem semi-enterrada. Sua entrada social é pelo afastamento lateral à direita, com ingresso através de escadaria, e a garagem tem acesso por um declive situado no afastamento à esquerda. O embasamento apresenta encamisamento de pedras irregulares que se estendem pela descida da garagem e pelas laterais da escada da entrada social. Óculos ao modo de gateiras, dispostas horizontalmente, iluminam a garagem. O pavimento térreo apresenta duas janelas voltadas para a rua. A fachada frontal apresenta nos pavimentos superiores varandas abertas, com guarda-corpos de alvenaria. Uma porta de madeira, com venezianas, dá entrada à varanda. As fachadas laterais trazem janelas dos cômodos dos apartamentos. Encontramos varanda fechada por esquadria de alumínio, assim como algumas outras esquadrias laterais, de madeira, foram substituídas também por alumínio. O coroamento é feito por telhado cerâmico e amplo beiral reto de alvenaria. Esta edificação faz par com o número 136, criando uma ambiência harmoniosa.

ELEMENTOS MARCANES DA ARQUITETURA

ELEMENTOS PAISAGÍSTICOS

Muro Marcenaria Serralharia Jardim

EMBASAMENTO

Rusticagem/ Pedras Pilotis Serralharia Portaria Óculo

CORPO

Argamassa Textura Pastilha Azulejaria Painel

Esquadrias Varandas Brises Cobogós

Persianas Copacabana Frisos Sulcos

COROAMENTO

Frisos Sulcos Beirais Óculo Ornatos

Platibanda Frontão Telhados Terraços

NOTAS: