

Endereço: RUA JOSÉ LINHARES, 73

Período: 1930/40

**CATEGORIA ARQUITETÔNICA**

 Tendência eclética  Edifício/casa  Art Déco 

 Proto-moderno  Moderno 
**IMPLANTAÇÃO NO LOTE URBANO**

 Limite Frontal do lote  Afastamento Frontal 

 Afastamento Lateral  Centro do lote 

Nº de PAVIMENTOS: 02

GRAU DE CARACTERIZAÇÃO: caracterizado

GRAU DE CONSERVAÇÃO: bom

Fotógrafo: Zeca Linhares

Data: 09/2004

**Fotografia:**

**DESCRIÇÃO**

O acesso principal se dá por um vão em arco pleno, vedado por porta em madeira. O primeiro pavimento exibe uma faixa em pedras de granito, que circunda esse acesso e o vão retangular da janela à direita. Há um vão retangular de garagem na lateral direita do imóvel.

São elementos de destaque na edificação, os planos com grande inclinação de telhado em telhas cerâmicas francesas, exibindo vãos de janelas em madeira e vidro.

Um frontão triangular, superposto por duas águas de telhado, é elemento de destaque no segundo pavimento com elementos em estuque simulando a técnica do "enxaimel", muito utilizada na região sul do país. Vãos de janelas retangulares em serralharia e vidro ocorrem abaixo desse frontão.

O imóvel é um exemplar que exibe traços da arquitetura dos "chalets".

**ELEMENTOS MARCANES DA ARQUITETURA**
**ELEMENTOS PAISAGÍSTICOS**

 Muro  Marcenaria  Serralharia  Jardim 
**EMBASAMENTO**

 Rusticagem/Pedra  Pilotis  Serralharia  Portaria  Óculo 
**CORPO**

 Argamassa  Textura  Pastilhas  Azulejaria 

 Esquadrias  Varandas  Brises  Cobogós 

 Persianas Copacabana  Frisos  Sulcos  Painel 
**COROAMENTO**

 Frisos  Sulcos  Beirais  Óculo  Ornatos 

 Platibanda  Telhados  Terraços  Frontão 
**NOTAS:**