

Endereço: RUA JOSÉ LINHARES, 103

Período 1960/70

CATEGORIA ARQUITETÔNICA

Tendência Neo-colonial Edifício/casa Art Déco

Proto-moderno Moderno

IMPLANTAÇÃO NO LOTE URBANO

Limite Frontal do lote Afastamento Frontal

Afastamento Lateral Centro do lote

Nº de PAVIMENTOS: 05

GRAU DE CARACTERIZAÇÃO: caracterizado

GRAU DE CONSERVAÇÃO: bom

Fotógrafo: Zeca Linhares

Data 09/2004

Fotografia:



DESCRIÇÃO

O acesso para pedestres é feito pela lateral direita da edificação. A entrada para veículos se dá pela lateral esquerda do imóvel. Há uma grade em serralharia, adjacente a um pequeno jardim, que se estende até o limite frontal do terreno.

Em todos os pavimentos, acima do embasamento, o prédio exibe dois módulos distintos na abertura dos vãos retangulares de janelas. Aqueles da lateral esquerda da fachada são guarnecidos em alumínio e vidro, complementados por janelas de correr em madeira. As demais são somente em alumínio e vidro, com panos de vidro e alumínio guarnecendo todo o vão. Esse conjunto de janelas está inserido em um nicho retangular, o que determina um leve afastamento do plano frontal, artifício construtivo que minimiza a incidência dos raios solares. Ao longo da fachada, em todos os pavimentos, há elementos horizontais recuados que fazem a marcação entre um pavimento e outro do edifício, conferindo singularidade à fachada.

O revestimento da fachada é feito em pastilhas vitrificadas.

ELEMENTOS MARCANES DA ARQUITETURA

ELEMENTOS PAISAGÍSTICOS

Muro Marcenaria Serralharia Jardim

EMBASAMENTO

Rusticagem Pilotis Serralharia Portaria Óculo

CORPO

Argamassa Textura Pastilhas Azulejaria

Esquadrias Varandas Brises Cobogós

Persianas Copacabana Frisos Sulcos Paineis

COROAMENTO

Frisos Sulcos Beirais Óculo Ornatos

Platibanda Telhados Terraços

NOTA: