

Endereço: RUA JOSÉ LINHARES, 138

Período: 1950/60

#### CATEGORIA ARQUITETÔNICA

Tendência Neo-colonial  Edifício/casa  Art Déco

Proto-moderno  Moderno

#### IMPLANTAÇÃO NO LOTE URBANO

Limite Frontal do lote  Afastamento Frontal

Afastamento Lateral  Centro do lote

Nº de PAVIMENTOS: 04+ 01 semi-enterrado.

GRAU DE CARACTERIZAÇÃO: caracterizado  
GRAU DE CONSERVAÇÃO: bom

Fotógrafo: Zeca Linhares

Data: 09/2004

#### Fotografia:



#### DESCRIÇÃO

Ao longo do limite frontal do terreno, se desenvolve uma grade composta por elementos verticais metálicos, o que confere relativa segurança aos moradores.

O prédio de quatro pavimentos possui o acesso para pedestres na lateral direita da edificação e o destinado aos veículos se dá pela lateral esquerda, sendo a garagem semi-enterrada.

No primeiro pavimento, correspondente ao embasamento, há um vão retangular de janela guarnecido em madeira e vidro.

Os segundo, terceiro e quarto pavimentos configuram um plano avançado de fachada. Nesses pavimentos, nas laterais direitas, vãos retangulares de janelas de correr em madeira e vidro estão inseridos em nichos retangulares, circundados por molduras em estuque, o que estabelece um singular contraste na composição arquitetônica da edificação. Nas laterais direitas estão dispostas varandas, para as quais estão voltados vãos de portas retangulares em madeira e vidro.

Um beiral se desenvolve ao redor de todo o imóvel e são visíveis telhas cerâmicas francesas.

#### ELEMENTOS MARCANES DA ARQUITETURA

##### ELEMENTOS PAISAGÍSTICOS

Muro  Marcenaria  Serralharia  Jardim

##### EMBASAMENTO

Rusticagem  Pilotis  Serralharia  Portaria  Óculo

##### CORPO

Argamassa  Textura  Pastilha  Azulejaria

Esquadrias  Varandas  Brises  Cobogós

Persianas Copacabana  Frisos  Sulcos  Painel

##### COROAMENTO

Frisos  Sulcos  Beirais  Óculo  Ornatos

Platibanda  Telhados  Terraços

NOTAS: AGCRJ – Processo Nº 07/296088/1970