

Endereço: RUA LEBLON, 1

Período: 1940/50

CATEGORIA ARQUITETÔNICA

Tendência Eclética Edifício/casa Art Déco
(Normanda)

Proto-moderno Moderno

IMPLANTAÇÃO NO LOTE URBANO

Limite Frontal do lote Afastamento Frontal

Afastamento Lateral Centro do lote

Nº de PAVIMENTOS: 02 (mais sótão habitado)

GRAU DE CARACTERIZAÇÃO: descarac. recuperável

GRAU DE CONSERVAÇÃO: bom

Fotógrafo: Zeca Linhares

Data : 2004

Fotografia:



DESCRIÇÃO

A edificação residencial unifamiliar de dois pavimentos mais sótão habitado está implantada com recuo frontal e colada nas divisas laterais do terreno.

Apresenta muro em com base de pedra, grade e portões metálicos e jardim.

O primeiro pavimento apresenta fachada texturizada e embasamento em perda aparelhada. Os vãos de porta e janela são guarnecidos de esquadria de madeira e vidro.

O segundo pavimento apresenta, à esquerda, varanda com guarda-corpo de madeira e vão de porta guarnecido de esquadria de madeira e vidro. À direita, apresenta volume de projeção retangular que avança por sobre mãos francesas em madeira e vãos de janela nos mesmos materiais.

A fachada da edificação, com tratamento texturizado, é muito elaborada e apresenta elementos decorativos de inspiração normanda, como elementos em estuque simulando enxaimel, rusticagem, composição de telhados em duas águas com telhas do tipo francesa com acentuada inclinação, beiral em madeira com telhas aparentes.

ELEMENTOS MARCANTES DA ARQUITETURA

ELEMENTOS PAISAGÍSTICOS

Muro Marcenaria Serralharia Jardim

EMBASAMENTO

Rusticagem Pilotis Serralharia Portaria Óculo

CORPO

Argamassa Textura Pastilha Azulejaria

Esquadrias Varandas Brises Cobogós

Persianas Copacabana Frisos Sulcos Painel

COROAMENTO

Frisos Sulcos Beirais Óculo Ornatos

Platibanda Telhados Terraços Frontão

NOTAS: